

Side 1 av 10	Vernerunde – handlingsplan (oppfølging etter vernerunde)		 Møre og Romsdal fylkeskommune
HMS-retninglinje Dok. 13	Produsert av: Fylkesrådmannen	Godkjent av: HSAMU	Dato: 1.1.2011

Driftseining: Den off. tannhelsetenesta	Verneområde: Molde tannhelsedistrikt	Vernerunde gjennomført (dato): 12/5, 19/5, 25/5 og 27/5 - 2011	Plan gjeld for periode: 2011
--	--	---	---------------------------------

Dato: 11.08.11						
Pri	Avvik	Tiltak	Frist	Ansvarleg	Ca. kostnad	Kvittering for gjennomføring
1	Distriktstannklinikken, Aukra <ul style="list-style-type: none"> Klinikken er liten og har behov for restaurering Ventilasjonsanlegget fungerer dårlig Belysningen inne på behandlingskontorene er trolig ikke tilfredsstillende Sjenerende støy fra autoklav og ventilasjonsanlegg 	<ul style="list-style-type: none"> Vente med utbedring av klinikklokalene inntil det blir aktuelt å utføre en total restaurering av klinikken Kontakte huseier om det er mulig å utbedre ventilasjonsanlegget Få hjelp av Hjelp 24 til å måle støy og lysforhold Hvis belysningen er for dårlig, bør lysarmaturen skiftes. 	01.11.11	Over-tannlege		

Vernerunde – handlingsplan (oppfølging etter vernerunde)



Møre og Romsdal
fylkeskommune

HMS-retninglinje
Dok. 13

Produsert av: Fylkesrådmannen

Godkjent av: HSAMU

Dato:
1.1.2011

2	<p>Distriktstannklinikken, Elnesvågen</p> <ul style="list-style-type: none"> • Klinikken har liten lagerplass og liten garderobe • Trekk fra vinduer • Ventilasjonsanlegget fungerer ikke • Tørr luft • Støy fra kompressor 	<ul style="list-style-type: none"> • Klinikken skal nå gjennomgå en omfattende renovering. Da vil forhåpentlig alle disse problemene bli utbedret. 		Fylkes- tannlege /over- tannlege		
3	<p>Distriktstannklinikken, Gjemnes</p> <ul style="list-style-type: none"> • Trangt for rullestoler inne på røntgenrom og tannpleierkontor • Tannpleierkontoret er lite • Dårlig med lagerplass 	<ul style="list-style-type: none"> • Avventer inntil bygningsmessige forhold ved klinikken skal utbedres • Forsøke å ominnrede tannpleierkontoret. Der er på klinikken behov for to nye skrivebord og et skap • Overtannlegen kontakter huseier om det er mulig å minske trekken fra vinduene 	01.10. 11	Over- tannlege		
4	<p>Distriktstannklinikken, Eidsvåg</p> <ul style="list-style-type: none"> • Vanskelig å komme frem med rullestiler p.g.a. dørstokker • Røntgenrommet er lite – vanskelig å komme inn med rullestoler • Belysningen på kontoret er trolig for dårlig • Uniten er en av de eldste i etaten, og går ofte i stykker. • Autoklaven er fra 1987, instrumentene ruster. 	<ul style="list-style-type: none"> • Problemet kan trolig reduseres med å legge lister • Når det skal skiftes til ny unit på behandlingskontoret, bør denne ha røntgenapparat og dataskjerm. Det vil også løse problemet for tannlegen som ikke har dataskjerm ved behandlingsstolen. • Lysstyrken på behandlingskontoret må måles. Det kan være behov for ny lysarmatur. • Unit og autoklav bør skiftes 	01.10. 11	Over- tannlege		
			31.12. 11	Fylkes- tannlege		

Vernerunde – handlingsplan (oppfølging etter vernerunde)



Møre og Romsdal
fylkeskommune

HMS-retninglinje
Dok. 13

Produsert av: Fylkesrådmannen

Godkjent av: HSAMU

Dato:
1.1.2011

5	Distriktstannklinikken, Midsund <ul style="list-style-type: none"> Ventilasjonsanlegget fungerer dårlig 	<ul style="list-style-type: none"> Overtannlegen tar opp med huseier hva som tidligere er blitt gjort i saken 	01.10.11	Over-Tannlege		
6	Distriktstannklinikken St. Carolus, Molde <ul style="list-style-type: none"> Mye støy rundt resepsjonen. Mange henvendelser fra folk, mye telefoner etc. gjør at det blir mange lyder samtidig. Problematisk å høre i telefonen. To tannpleiere ønsker seg armstøtter montert på tannlegestolen under pasientbehandling, for å forebygge skulderproblemer. En av tannlegene har muligens behov for et Brett å hvile armene på når hun skriver på dataen. 	<p>Få Hjelp 24 til å måle støynivået. Dersom det er så høyt at det kan gi hørsels-/helseskader kan, det bli aktuelt å "glasse inn" resepsjonen.</p> <ul style="list-style-type: none"> Ønskelig at en fysioterapeut fra Hjelp 24 først gir veiledning om riktige arbeidsstillinger og vurderer behovet for eventuelle armstøtter. Hjelp 24 har vurdert situasjonen og mener det kan hjelpe henne. Vi har avtalt at tannlegen selv skal ta kontakt med Kontorvarehuset, og prøve et slikt Brett. 	01.12.11	Over-Tannlege		Er delvis utført.

Vernerunde – handlingsplan (oppfølging etter vernerunde)



Møre og Romsdal
fylkeskommune

HMS-retninglinje
Dok. 13

Produsert av: Fylkesrådmannen

Godkjent av: HSAMU

Dato:
1.1.2011

Driftseining: Ålesund tannhelsedistrikt	Verneområde:		Risikovurdering	Dato: August -11	Plan gjeld for periode: 2011 ->
	Arbeidsmiljøkartlegging/ oppsummering etter vernerunder:		Vernerunde		
	DTK Spjelkavik, Bjørgvin, Langevåg og Valderøy.		HMS-kartlegging		
			Avviksregistrering		
			Revisjon		

Dato:						
Pri	Avvik/uønska hending	Tiltak	Frist	Ansvarleg	Ca. kostnad	Kvittering for gjennomføring
1	Huseigarane tar ikkje henvendingare vår på alvor, det går veldig seint, ting blir ikkje utbetra sjølv etter gjentatte påminningar. Mange punkt kom på agendaen etter at vernerundene blei gjennomført, men det er ikkje blitt tatt tak i så mykje i etterkant. Usikkert om dette er pga økonomiske hensyn eller anna.	Vi må fortsette å purre på huseigarane, dvs. kontaktpersonane i Sula kommune, Ålesund kommune og privat huseigar av DTK Spjelkavik sine lokaler.	Hausten 2011	Klinikksjefane og huseigarane.	Variere r frå klinikk til klinikk.	
2	Støy frå ventilasjonsanlegg (særleg Bjørgvin). Dette heng også saman med punkt 1. Ventilasjonsanlegget her er ugunstig plassert, og støyet/vibrasjonane brer seg nedover i etasjane på eine sida i bygget.	Støymålar frå Hjelp 24 er ønskeleg på alle klinikkane.	Hausten 2011	Verneombud Vibeke Haug	Burde vere gratis etter innføringa av BHT?	

Vernerunde – handlingsplan (oppfølging etter vernerunde)



Møre og Romsdal
fylkeskommune

HMS-retninglinje
Dok. 13

Produsert av: Fylkesrådmannen

Godkjent av: HSAMU

Dato:
1.1.2011

3	Vaskinga er på enkelte klinikkar lite tilfredsstillande.	Betre kommunikasjon med vaskepersonell kan vere aktuelt, gjerne i form av ein perm med tilbakemeldingar som kan gå begge vegar. Dersom dette ikkje gir resultat kan vi vurdere å få bytta vaskebyrå.	Klinikksjefane			
4	Frustrasjon med datatekniske problem på klinikkane. Dette gjeld særleg røntgen, feilkodar, serverproblem, tregheit i linjene etc. Folk blir plutselig kasta ut av alle dataprogramma dei har åpne. I perioder har dette medført at vi har blitt forsinka med pasientbehandlinga, og det gir auka stressnivå, noko som kan føre til misnøye og auka sjukefråver. Det at IT-avdelinga ikkje åpnar før kl 09:00 er dessutan eit problem desse dagane, då det gjerne er om morgonane vi opplever dataproblema. (Det er moglg at problema ikkje er så stor no lenger som dei var ei periode).	Gjennomgang av systema vi har for IT. (Det må nevast at Ståle Muri og dei andre på IT-avd er svært behjelpelege og flinke).	IT-avd./Fylkestanslegen			

Vernerunde – handlingsplan (oppfølging etter vernerunde)



Møre og Romsdal
fylkeskommune

HMS-retninglinje
Dok. 13

Produsert av: Fylkesrådmannen

Godkjent av: HSAMU

Dato:
1.1.2011

Driftseining: Søre Sunnmøre Tannhelsedistrikt	Verneområde: Søre Sunnmøre		Risikovurdering	Dato: 19.08.11.	Plan gjeld for periode: 2011/2012
		x	Vernerunde		
		x	HMS-kartlegging		
		x	Avviksregistrering		
			Revisjon		

Dato:						
Pri	Avvik/uønska hending	Tiltak	Frist	Ansvarleg	Ca. kostnad	Kvittering for gjennomføring
1	Fleire klinikkar i distriktet manglar dokumantasjon på utført årleg service av ventilasjonsanlegget på klinikken	Brev til utleigar med krav om dokumentasjon på utført service av ventilasjonsanlegget	31.12.11	IK-ansvarleg		
2	Fleire klinikkar klagar over støy frå vacumsug, turbin, autoklav og motorrom	Støymålingar på dei aktuelle klinikkane, evt. isolering av motorrom og bruk av hørselsvern. Hjelp 24 ?	31.12.11	Kl.Leiar	?	
3	Rullestolbrukarar skaper diverse problem på klinikkane. Mange klinikkar manglar automatiske døråpnarar Der er problem med lite plass på rtg. rom. Fleire klinikar manglar handicaptolett. Trange gangar smale dører og dørstokkar skaper tilkomstproblem. Manglande heisordningar på behandlingsroma skaper vanskelige arbeidsstillingar for personalet og kompromissbehandling av pasientar	Distriktet treng ei vurdering av kvar enkelt klinikk med tanke på undersøkjing og behandling av pasientar i rullestol. Kva kan gjerast for å betre tilgangen til klinikken, til røntgenrom og behandlingsrom og ikkje minst behandlingsstolen. Her true eg vi må bruke Hjelp 24 i vurderinga.	31.12.12	IK-ansvarleg		
4						

Vernerunde – handlingsplan (oppfølging etter vernerunde)



Møre og Romsdal
fylkeskommune

HMS-retninglinje
Dok. 13

Produsert av: Fylkesrådmannen

Godkjent av: HSAMU

Dato:
1.1.2011

Driftseining: Samlet handlingsplan NSSR.	Verneområde: NSSR tannhelsedistrikt	Risikovurdering	Dato: Plan gjeld for periode: 6/2011-6/2012
		Vernerunde	
		HMS-kartlegging	
		Avviksregistrering	
		Revisjon	

Dato:						
Pri	Avvik/uønska hending	Tiltak	Frist	Ansvarleg	Ca. kostnad	Kvittering for gjennomføring
1	DTK Brattvåg: Slitasje på malte flater, samt gulvbelegg, påvirker renholdet og arbeidsmiljø/trivsel.	Nytt gulvbelegg, gulvlister og maling av veggflater. Nedvask.	31.10	T.N.	0,-	Avtale med kommunen, utføres høsten 2011.
2	DTK Brattvåg: Svært lite tilfredsstillende garderobe- og toalettforhold for de ansatte.	Endring i disponibelt areale for klinikken, ved intern omdisponering i bygget når annen leietaker flytter ut. Kommunen er utleier. Påvirke for en slik løsning på kortere sikt.	15.09	T.N	Økte leiekostnader 20.000 ?	I dialog med kommunen. Uavklart.
3	Dtk Åndalsnes: Utdfordrende ergonomi ved behandlingsstol for venstrehendte medarbeider.	Tilrettelegging gjennom flytting av fleksibel Sirona unit fra annen klinikk, eller ombygging av eksisterende Sirona unit til venstrehendte.	31.12	T.N	40.000	
4	Dtk Vatne: Belastningsskader tannhelsesekretær pga statisk arbeide.	Arbeidsplassvurdering av fysioterapeut - koordinert av Hjelp 24.	15.09	T.N	1.500,-	Bestilt.

Vernerunde – handlingsplan (oppfølging etter vernerunde)



Møre og Romsdal
fylkeskommune

HMS-retninglinje
Dok. 13

Produsert av: Fylkesrådmannen

Godkjent av: HSAMU

Dato:
1.1.2011

5	Dtk Sjøholt: Belastningsskader tannhelsesekretær pga statisk arbeide.	Arbeidsplassvurdering av fysioterapeut - koordinert av Hjelp 24.	15.09	T.N	1.500,-	Bestilt.
6	Dtk Åndalsnes: Plassmangel. Mangel på ekstra dataarbeidsplass samt lagerplass.	Øke leiearealet for bedre funksjonalitet/ logistikk inne på klinikken.	31.12	T.N	30.000	Innarbeides i budsjettet for 2012.
7	Dtk Valldal: Ikke hensiktsmessig/ mulig med endringer som kan bedre vesentlig de ergonomiske og funksjonelle utfordringer ved klinikken.	Må avvente ny klinikk som er under planlegging.				
8	DTK Brattvåg: Ingen jordfeilbryter på behandlingsstolene. Påpekt av eltilsynet i 2009 at dette "bør" utbedres. Ingen problemer med sikringer per i dag.	Evt få opprettet jordfeilbryter i sikringsskap. Krever ombygging, evt skifte av sikringsskap.				Vurderes etter avklaring om fremtid for bygget – renovering eller flytting til nye lokaler?
9						
10						

Vernerunde – handlingsplan (oppfølging etter vernerunde)



Møre og Romsdal
fylkeskommune

HMS-retninglinje
Dok. 13

Produsert av: Fylkesrådmannen

Godkjent av: HSAMU

Dato:
1.1.2011

Driftseining: <b style="color: red;">Nordmøre tannhelsedistrikt	Verneområde: Nordmøre tannhelsedistrikt	Vernerunde gjennomført (dato): På hver klinikk innen 20.6.2011	Plan gjeld for periode: 2011
--	--	---	---------------------------------

Dato:						
Pri	Avvik	Tiltak	Frist	Ansvarleg	Ca. kostnad	Kvittering for gjennomføring
1	Usikkerhet ventilasjonsnivå følgende klinikker: Smøla, Aure, Halså, Sunndal, Kristiansund, Tingvoll; Averøy	Kontrollmålingar av luftkvalitet	31.12.11	BYVE	?	
2	Mindre gjenstående arbeid Sunndal	Ferdigstilling og sluttgodkjenning	31.12.11	overtann lege	?	
3	Statiske arbeidsbelastningar-alle klinikkar	Full gjennomføring av uttøyningsøvingar, og vurdering av sesslar t.d	31.12.11	klinikkleiar	ingen	
4	Høy temperatur beh.rom Smøla	Varmepumpe (AC) på behrom	Mars 12	huseigar		
5	Matlukt fra kjøkken-Smøla	Endre utlufting tak	Mars12	huseigar		
6	Matlukt fra restaurant-Averøy	Endre utlufting	Mars 12	huseigar		
7	Dårleg tilgjenge for funksjonshemma-Rindal	Automatisk døråpnar	Mars 12	huseigar		

Vernerunde – handlingsplan (oppfølging etter vernerunde)



Møre og Romsdal
fylkeskommune

HMS-retninglinje
Dok. 13

Produsert av: Fylkesrådmannen

Godkjent av: HSAMU

Dato:
1.1.2011

8	Dårleg lagerplass-Rindal	Auka lagerareal utanom klinikken	Mars 12	Klinikkleiar/fylkes tannlege	Auka husleige	
9	Dårlege møblar venterom-pauserom-Rindal	fornyng	Mars 12	Huseigar -i kontrakt		
10	Manglande tryggleik ved inngang-Surnadal	Gjerde/rekkverk	31.12.11	huseigar		
11	Opplæringsbehov avdekka ved utviklingssamtalar	Individuelle behov Generelle behov-opplæringsplan	Mars 12	Klinikkleiar/overt annlege		
12	Mangelfulle brannøvingar-alle klinikkar	Brannøvingar gjennomførast	31.12.11	klinikkleiar		